

NEW

— 進化する —

ゲージボタル EX ゲージボタル® AGE-600シリーズ

機能と見易さがエクセレント

測定値の読みやすさ

視認性
向上!

レバーの幅

20mm
短縮!

握る強さ

40%
削減!




女性・ベテランメカニックにもやさしい

向上

数字の読みやすさ

メモリバン—従来品との比較—



50 kPa毎に区切りと数字が追加され
測定値の判断が早くできます!

向上

握りやすさ・操作性

グリップ—従来品との比較—



手が小さな方でもしっかり握れます!



100年の信頼を、未来へのために

BANZAI®

型式:AGE-600-B62



タイヤバルブに押し込むだけで
ロックするワンプッシュチャック

型式:AGE-600-452



先端が細く、
様々なホイールに対応可能

型式:AGE-600-870



小口径ダブルチャック、
乗用車～小型トラックまで
幅広く対応可能

タイヤゲージの精度は狂います！

1年に一度の校正を
おすすめします！




なぜタイヤゲージの
精度は劣化するの？

原因

- エアコンプレッサーで発生したドレンがゲージ内に侵入し、内部の部品に塗布されているオイルを減衰させることにより、機能が低下。
- 振動や衝撃などによるダメージ。
- 部品の経年劣化。
- ドレン抜きを徹底やエアドライヤーの使用により、ドレンを極力除去する。
- 振動や衝撃を与えないよう丁寧に扱う。
- 定期的に製造メーカーによる校正を実施。

精度劣化の
軽減方法

性能指数 (%)



旭産業(株) 2008年度使用実態調査より

精度を保ち続けるにはどうしたらいいの？

年1回のメーカー校正と適切な時期の製品交換



使用期間
1年ごと

メーカー校正

メーカーに製品を送ると劣化した部品などを交換し、
新品時同様の高精度に調整し、再びお手元にお届けします。

※校正は有償となります。

購入から
5～7年

校正時のチェックで
精度劣化が大きくなってきたら
製品交換



安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。