

BANZAI[®] スキャンツール ユーザー様限定 車両修理ホットライン

エコカーも、ハイブリッドも、輸入車も、自動車整備の困ったを、経験豊富な専門スタッフが電話でお答えします！情報収集や専門店に車両を持ち込む手間、時間、コストを削減できます！

限定



MST2000 / TPM1000BZ / TPM1000BZ-TR を所有しているユーザー様のみオーダーいただけます。

お答え
します



故障コードが出た場合や故障傾向、トラブル診断など、車両修理に関わる疑問を電話でアドバイス！

※診断機のアップデート方法や使用方法、不具合に関しては、ご対応できません。ご購入された販売店へご相談ください。

何でも
度



お問い合わせは、土日も OK！
国産車 / 輸入車 / トラックに対応！
さらに、契約期間中であれば何度でもお問い合わせできます！

お問い合わせ例

トヨタ ヴィッツ
エンジンチェックランプ点灯。
DTC：P0135
O2 センサーが2つあるが、どちらか？

P0135：O2 センサーヒーター系 バンク1、1番センサー
バンク1は、V型もしくは、触媒前に2つのO2 センサーがある場合のみ適用
ですので、今回は関係ありません。
1番センサーはエンジンに近い方のセンサーの回路を点検してください。

三菱 コルトプラス
CVTF 交換後 N ランプ点灯。低速時ジャダーが発生。
DTC：P0000 プライマリープリー回転センサー異常。
原因と解決法は？

CVTF 交換作業とは全く関係のない電気的な故障です。プライマリープリーとセカンダリープリーの回転信号があっていないためジャダーが発生していると考えられます。診断機にて両プリーの回転信号を確認もしくはセンサーを入れ替えて DTC や症状の変化を確認してみてください。

マツダ RX-8
エンジン始動不能。DTC 検出無。プラグは時々火が飛ぶが弱い。燃料ポンプも回っているが燃焼室には噴射されていない。中古 ECU に交換したが改善されない。

イモビライザーの点検をされているのであれば、ECU の配線関係や集中アース等のチェック。車外品の部品取付け等あれば、取付け状況の確認。エキセントリックセンサーの波形の確認を推奨。

UDトラックス クオン
エンジンチェックランプ点灯。
DTC：U1175

U1175：尿素水系統の異常。
尿素水の量を含め点検してください。

[商品名：車両修理ホットライン] [型式：BZMT-WTRSSH]

対応時間：月曜日～日曜日 10:00～20:00 (年末年始 / 夏季休暇は除く)
対応車種：国産車 / 輸入車 / 国産トラック (回数無制限)
ご契約期間：1年ごとの更新 年間 24,000 円 (税抜)

お申し込みの流れ

①裏面の注文書に
お客様の情報を記載



②バンザイ製品お取扱の
販売店または
お近くのバンザイに注文



③会員証がお客様へ郵送されます。
郵送で届き次第、車両修理ホット
ラインをご利用できます。



裏面は注文書になっております →

車両修理ホットライン注文書

①お手持ちの MST2000/TPM1000 にチェックを入れ、シリアル番号を記載してください。
 ※バンザイのオリジナルの診断機をお持ちでない方は、ご注文できませんのでご了承ください。

<input type="checkbox"/>	 MST2000	20- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	※シリアルナンバーは 本体裏面のシールの S/N 部分または SD カードに書いてあり ます。  
<input type="checkbox"/>	 TPM1000BZ	05- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	 TPM1000BZ-TR	08- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

②下記の欄に必要事項を記載してください。

型 式	BZMT-WTRSSH	希望小売価格	24,000円/年(税抜)
フリガナ		フリガナ	
会 社 名		ご 担 当 者 様	
メールアドレス			
@			
※案内等をメールにてお送りいたしますので間違えのないように記載をお願いいたします。			
住 所	〒 _____ (都・道・府・県)		(市・区・町・村)
電話番号		FAX 番号	
診断機ご購入販売店	※MST2000/TPM1000BZ/TPM1000BZ-TR を ご購入された販売店を記載してください。		

⚠ 安全に関するご注意
 ・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒 105-8580 東京都港区芝2-31-19 ☎ 03(3769)6880
 札幌支店 〒 063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎ 011(621)4171
 仙台支店 〒 983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎ 022(258)0221
 関東支店 〒 364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎ 048(590)3700
 東京支店 〒 108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 AQUACTIV芝浦8階 ☎ 03(3769)6840
 名古屋支店 〒 464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎ 052(732)2600
 大阪支店 〒 577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎ 06(6744)1041
 広島支店 〒 733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎ 082(233)3201
 福岡支店 〒 812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎ 092(411)1261
 海外販売部 〒 108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 AQUACTIV芝浦8階 ☎ 03(3769)6894

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松

●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山口・長崎・大分・熊本

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店